



規格寸法

**TIGHT
LOCK**

A形(基本)



● 規格図




● 寸法表

単位: mm


呼び名	a (a)	b (3a)	c (2a)	d (0.1a)	e (0.3a)	f (1.1a)	g (0.95a)	h (a)	i (0.2a)	j (1.4a)	k (1.08a)	ℓ (4a)	m (0.58a)	n (0.9a)	o (—)	p (0.08a)	q (0.1a)	r (0.4a)
0.5 t 型	320	960	640	32	96	352	304	320	64	448	348	1,280	188	288	50	25	32	128
1 t 型	400	1,200	800	40	120	440	380	400	80	560	432	1,600	232	360	50	32	40	160
2 t 型	500	1,500	1,000	50	150	550	475	500	100	700	540	2,000	290	450	60	40	50	200
3 t 型	570	1,710	1,140	57	171	626	542	570	114	798	618	2,280	333	513	90	45	57	228
4 t 型	630	1,890	1,260	63	189	692	599	630	126	882	682	2,520	367	567	115	50	63	252
5 t 型	680	2,040	1,360	68	204	748	646	680	136	952	736	2,720	396	612	140	54	68	272

(注) aを基準長とします。

B形(端部)




●規格図



●寸法表

単位: mm


呼び名	a (a)	b (3a)	c (0.9a)	d (0.1a)	e (0.3a)	f (1.1a)	g (0.95a)	h (a)	i (0.2a)	j (0.7a)	k (0.38a)	ℓ (1.9a)	m (0.58a)	n (0.9a)	o (—)	p (0.08a)	r (0.4a)
0.5 t 型	320	960	288	32	96	352	304	320	64	224	124	608	188	288	50	25	128
1 t 型	400	1,200	360	40	120	440	380	400	80	280	152	760	232	360	50	32	160
2 t 型	500	1,500	450	50	150	550	475	500	100	350	190	950	290	450	60	40	200
3 t 型	570	1,710	513	57	171	626	542	570	114	399	219	1,083	333	513	90	45	228
4 t 型	630	1,890	567	63	189	692	599	630	126	441	241	1,197	367	567	115	50	252
5 t 型	680	2,040	612	68	204	748	646	680	136	476	260	1,292	396	612	140	54	272




規格寸法

**TIGHT
LOCK**

C形(法肩/3割)



●規格図




●寸法表

単位: mm


呼び名	a (a)	b (3a)	c (2a)	d (0.1a)	e (0.3a)	f (1.1a)	g (0.95a)	h (a)	i (0.2a)	j	k	l	m (0.58a)	n (0.9a)	o (—)	p (0.08a)	q (0.1a)	r (0.4a)
2 t 型 3割	500	1,500	1,000	50	150	550	475	500	100	447	367	1,081	290	450	60	40	50	200
3 t 型 3割	570	1,710	1,140	57	171	626	542	570	114	509	419	1,233	333	513	90	45	57	228
4 t 型 3割	630	1,890	1,260	63	189	692	599	630	126	563	463	1,362	367	567	115	50	63	252
5 t 型 3割	680	2,040	1,360	68	204	748	646	680	136	608	500	1,470	396	612	140	54	68	272

(注) a を基準長とします。

C形(法肩/5割)



● 規格図



● 寸法表

単位: mm

呼 び 名	a (a)	b (3a)	c (2a)	d (0.1a)	e (0.3a)	f (1.1a)	g (0.95a)	h (a)	i (0.2a)	j'	k'	ℓ'	m (0.58a)	n (0.9a)	o (—)	p (0.08a)	q (0.1a)	r (0.4a)
2 t 型 5割	500	1,500	1,000	50	150	550	475	500	100	409	329	1,050	290	450	60	40	50	200
3 t 型 5割	570	1,710	1,140	57	171	626	542	570	114	466	376	1,196	333	513	90	45	57	228
4 t 型 5割	630	1,890	1,260	63	189	692	599	630	126	515	415	1,322	367	567	115	50	63	252
5 t 型 5割	680	2,040	1,360	68	204	748	646	680	136	556	448	1,427	396	612	140	54	68	272

(注) aを基準長とします。